

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 44864

מעבדת קרקע. מים והזנת הצמח

בעבודה זו 2 מדגמים, ממספר: 20088 עד מספר: 20089
כל מדגם מודפס בדף נפרד

יז בתמוז תשפ"ה
13/07/2025

תאריך קבלה: 06/07/25

שעה: 15:35

תאריך דיגום: 06/07/25

שעה: 15:13

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 09/07/25

תאריך מסירת תוצאות מלאות: 13/07/25

12216.40

0505501830

טל נייד:



לכבוד

מי שטפונות

elisha8533@gmail.com

מי גולן

1 : דף

igalgiv@mgw.org.il; gsagi@ecostream.co.il

9926/0021

גידול/זן/כנה:

מדגם 20088 חלקה מי כנרת

החומר הנבדק: מי שטפונות

הבדיקה	יטוד	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	הערות
* עכירות	NTU			0.0	
TSS103-105	TotSuspSoli מ"ג/ל'		D 2540 SM	7	
pH	pH	הגבה	H-B 4500 SM	7.9	
מוליכות חשמל	E.C.	dS/m	B 2510 SM	1.23	
* כלוריד	Cl	מא"ק/ל'	CL B 4500 SM	8.0	
כלוריד	Cl	מ"ג/ל'	CL B 4500 SM	285.41	
נתרן	Na	מא"ק/ל'	SM3500 Na-B	5.42	
סידן+מגניון	Ca-Mg	מא"ק/ל'	C 2340 SM	5.7	
* סידן	Ca	מא"ק/ל'	SM3111 A,B	2.33	
מגניון	Mg	מא"ק/ל'	Mg A 3500 SM	3.32	
* N אמוני	N-NH4	מ"ג/ל'		0.9	
* N קלדהל	Nkj	מ"ג/ל'		2.0	
זרחן מסיס	P	מ"ג/ל'	P-E 4500 SM	.N.D	
אשלגן מסיס	K	מא"ק/ל'	KB 3500 based on SM	0.22	
* אשלגן מסיס	K	מ"ג/ל'	KB 3500 based on SM	8.6	
* בורון מסיס	B	מ"ג/ל'	SM 3120b	0.09	
גפרה	SO4	מא"ק/ל'	SO4-E in house 4500	100.2	
* סידן	Ca	מ"ג/ל'		47	
* מגניון	Mg	מ"ג/ל'	Mg A 3500 SM	40.50	
* נתרן	Na	מ"ג/ל'	Na-B 3500 SM	124.7	
ברזל	Fe	מ"ג/ל'	B 3111 SM	.N.D	
אבץ	Zn	מ"ג/ל'	B 3111 SM	.N.D	
מנגן	Mn	מ"ג/ל'	B 3111 SM	.N.D	
קשיות	Hardness	mgCaCO3/L	2340 C	283	
SAR	יחס			3.22	
* N-NO3 /NAS	N	מ"ג/ל'		0.0	

N.D. ערך סף הגילוי של הבדיקות < זרחן מסיס-מ"ג/ל' = 0.250 ; ברזל-מ"ג/ל' = 0.100 ; אבץ-מ"ג/ל' = 0.100 ; מנגן-מ"ג/ל' = 0.100

ייעוץ אגרונומי קרקע, מים והזנת הצמח: ליאור אבישי 0548152524

מנהל המעבדה: ילנה שצ'וקין 0524282042

לקבלת המלצות יש לפנות לליאור אבישי או מדריך הגידול.

יש להקפיד לדגום בכלים תיקניים ונקיים. ח.פ. צמח 511946790

המדריך: ליאור אבישי

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

טל: 04-6773201, labsoil@zemach.co.il, פקס: 04-6773201

T004(03)23.6.13_1.20(03)

צמח מ. טכנולוגיות חקלאיות בע"מ

תוצאות בדיקה מים ותמיסות

עבודה מס. 44864

מעבדת קרקע. מים והזנת הצמח

בעבודה זו 2 מדגמים, ממספר: 20088 עד מספר: 20089
כל מדגם מודפס בדף נפרד

לכבוד

מי שטפונות

elisha8533@gmail.com

מי גולן

יז בתמוז תשפ"ה

13/07/2025

תאריך קבלה: 06/07/25

שעה: 15:35

תאריך דיגום: 06/07/25

שעה: 15:13

תאריך מסירת תוצאות חלקיות: 09/07/25

תאריך מסירת תוצאות מלאות: 13/07/25

12216.40

0505501830

טל נייד:



2 :ףד

igalgiv@mgw.org.il;gsagi@ecostream.co.il

9926/0021

טמפרטורה בהגעה למעבדה: °C

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
מנהל/ת המעבדה מוסמך/ת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתת חוות דעת על תוצאות הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המ

* הבדיקה אינה בהיקף ההסמכה של הרשות

N.D.: לא ניתן למדידה

הדיגום נעשה ע"י הלוקוח או בא כוחו ובאחריותו.

מנהל/ת המעבדה:

התוצאות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות

סוף מדגם 20088

המלצות המדריך

המדריך: ליאור אבישי

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בדף זה, מתייחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בדף זה.

טל: labsoil@zemach.co.il, טל: 04-6773210, פקס: 04-6773201

T004(03)23.6.13_1.20(03)